

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с.Новокуровка
В.Е.Гниломедова
«23» сентября 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

«23» сентября 2021 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области
- 1.2. Адрес объекта 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 115 м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5000
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального неизвестно
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области (Еланский филиал ГБОУ СОШ с.Новокуровка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность по образовательным программам: начального общего, основного общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам;
предоставление начального общего, основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН
	в том числе инвалиды:	ВДН
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3.	с нарушениями опорно-двигательного	ВДН
4.	с нарушениями зрения	ВДН
5.	с нарушениями слуха	ВДН
6.	С нарушениями умственного развития	ВДН

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных

зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ВНД

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
недоступен и требует организации соответствующих работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Реконструкция
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, реконструкция
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения – в рамках участия целевых ведомственных программ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступность входной группы для инвалидов категории Г, У, К

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДЧ-К, Г

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Требуется согласование Юго-Западного управления МОиН СО

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала) - да

доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Руководитель рабочей группы
Директор ГБОУ СОШ с.Новокуровка В.Е.Гниломедова В.Е.Гниломедова

Члены рабочей группы

Учитель
М.Н.Филина М.Н.Филина

представители организации, расположенной на объекте

учитель Филина Е.О. Е.О.Филина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № ___)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустических информаций, нет информационног о сообщения, установка бортиков на путях движения		Нуждается реконструкц ии путей движения	Установ ка информа ционных сообщен ий
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Отсутствует пешеходный тротуар, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустических информаций, нет информационног о сообщения, установка бортиков на путях движения.		Нуждается реконструкц ии путей движения	Установ ка информа ционных сообщен ий
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует			Установ ка пандуса

1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует		Нуждается в обустройстве	Планировка парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет нормативного пандуса, кнопки вызова тех. персонала, ступени не соответствуют нормативу доступности, установленной для инвалидов, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.			Установка спуска к входу в ворота, нормативного пандуса, кнопки вызова тех. персонала, ступени не соответствуют нормативу доступности, установленным для инвалидов, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветовых

									Х и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефом точечным шрифтом и акустической информацией.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нуждается в установке	К,С	Нуждается в установке	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Требует реконструкции	К.С	Нуждается в реконструкции	Реконструкция площадки
2.4	Дверь (входная)	есть			Не соответствует нормативу доступности	К	Нуждается в реконструкции	Реконструкция двери
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус (наружный), нет кнопки вызова тех. персонала, нет оградительных поручней, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической			Реконструкция ступеней, установка пандуса, кнопки вызова тех. персонала, нет оградительных поручней, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использо

					информацией.			ванием цветовых и тактильн ых направля ющих, дублиров ании основной информа ции рельефно - точечным шрифтом и акустичес кой информа цией.
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан недоступным для инвалидов; передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование основной информации и точечным шрифтом и акустической формации	К,У, О	Нуждается в установке	Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной информации точечным шрифтом и акустической формации
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет поручней вдоль стен, неорганизован сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации и точечным шрифтом и акустической информации	К,С,Г		Установить поручни вдоль стен, неорганизован сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной информации точечным шрифтом и акустической информации
	ОБЩИЕ требования к зоне							Установить пандус, расширить дверные проемы, заменить двери, установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, организовать сурдоперевод при оказании услуг,, установить системы информации на объекте с использованием

								цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						Нет
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						Нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						Нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						Нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефноточечным шрифтом акустической системы		Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефноточечным шрифтом акустической системы	

							Требуется реконструкция здания	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет			Нет специализированного кабинета			Обустройство специализированного кабинета

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
заключению: _____

к

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – жилые помещения**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.
_Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет				К, С	Требуется конструкция здания	Реконструкция здания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть					Требуется конструкция здания	Реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет сурдоперевода при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной рельефно- акустической информацией			Требуется организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной рельефно- акустической информацией

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно не доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Еланский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445596, Самарская область, Хворостянский район, с.Елань, ул.Центральная, 62.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
6.2	Акустические средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
6.3	Тактильные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно не доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.