

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с.Новокуровка
В.Е. Ениломедова
«23» марта 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

«23» марта 2021 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области
- 1.2. Адрес объекта 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1768 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2011г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального неизвестно
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование → согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новокуровка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность по образовательным программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам;
предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам;
реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);
организация школьных перевозок;
организация питания обучающихся.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

дети, находящиеся в отдаленных от школы населенных пунктах: п.Иерусалимский, с.Романовка, с.Елань, ст.Чагра, с.Михайло-Лебяжье в количестве 74 человек, согласно приказа по школе № 70 от 01.09.2020 доставляются школьными автобусами марки ПАЗ 32053-70 и ГАЗ

ежедневно, остальные учащиеся, проживающие на территории села Новокуровка осуществляют приход в школу самостоятельно,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2.время движения (пешком) 2 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;нет

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
		в том числе инвалиды:	Б
	2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	3.	с нарушениями опорно-двигательного	Б
	4.	с нарушениями зрения	Б
	5.	с нарушениями слуха	Б
	6.	С нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- временно недоступно.

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступен и требует организации соответствующих работ

4.Управленческое решение

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения – 2021-2028г

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Созданы условия для инклюзивного образования детей и инвалидов

Доступность входной группы для инвалидов категории Г, У, К

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-К, Г

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала) -да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Руководитель рабочей группы

Директор ГБОУ СОШ с.Новокуровка В.Е.Гниломедова В.Е.Гниломедова

Члены рабочей группы

Завхоз

М.П.Исакова М.П.Исакова

Бухгалтер

С.Н.Крошечкина С.Н.Крошечкина

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Замечаний не выявлено	К, У,О	Не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустических информаций, нет информационного сообщения, установка бортиков на путях движения	К, У,О	Нуждается реконструкции путей движения	Установка информационных сообщений
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть			Замечаний не выявлено	К, У,О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	К,О,У	Нуждается в обустройстве	Планировка парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно- точечным шрифтом и		Нуждается в установке	Установка кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет

				акустической информацией.			системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефными точечными шрифтами и акустической информацией.
--	--	--	--	---------------------------	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.	К,О,У	Нуждается в реконструкции	Установка кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.
2.2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний не выявлено	К,О,У		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих,			

					дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.			
2.4	Дверь (входная)	есть			Не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов	К,О,У		
2.5	Тамбур	есть			Дверь в тамбуре не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.			Установка кнопки вызова тех. персонала, неорганизован сурдперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической формации	К,У, О	Нуждается в установке	Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической формации
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы	К,У,О	Нуждается в установке	Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, не организован сурдорепевод при оказании услуг, нет системы информации на

					информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической информации			объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической информации
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	Нуждается в установке	Установить пандус
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К		Реконструкция здания
3.5	Дверь	есть				К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Неорганизован сурдоперевод при оказании услуг, нет системы нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической информации	К,С,Г		Организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации точечным шрифтом и акустической информации
	ОБЩИЕ требования к зоне							Организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом акустической системы	Г,С	Требуется установить	Выделить, установить
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной		Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука,	

				информации рельефно-точечным шрифтом акустической системы		организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом акустической системы Требуется реконструкция здания	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет			Нет специализированного кабинета			Обустройство специализированного кабинета

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – жилые помещения**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62
_Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной рельефно- акустической информацией	Г,С		Организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной рельефно- акустической информацией
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет сурдоперевода при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной рельефно- акустической информацией			Требуется организовать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием

								ем цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной рельефно-акустической информацией
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области 445586, Самарская область, Хворостянский район, с.Новокуровка, ул.Советская, 62

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
6.2	Акустические средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
6.3	Тактильные средства	нет				К,О,С,Г,У	Установить	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен